


技术公告 (Technical Bulletin) 页数: 1 / 1

机型: 大B4、A3机器	日期: 2007-8一般故障整理	NO.RTB: 00001
--------------	------------------	---------------

主题: 垂直走纸方向不定黑线条		准备人: 何铁兵	
发自: 销售支援科 部门/ 部门/ 部门		检查人: 何铁兵	
分类:	故障诊断 (✓)	部件信息 ()	要求采取措施 ()
	机械 ()	电器 (✓)	维修手册修订 ()
	纸路 ()	发送/接收 ()	翻新信息 ()
	图象 (✓)	内部 ()	外部 (✓)


症状的描述:
间歇性不定性出现副本垂直走纸方向出现若干黑线, 黑线的根数不定

原因:
观察CIS扫描头的灯在扫描A3或B4时是不是一直能点亮 (是否中间有些闪烁)



预防性改善措施:

- 1、进入维修模式, 按“印刷”键的同时按住“停止”键, 作热敏头测试



- 2、热敏头的测试页正常, 打开盖板按“制版”键纸张尺寸选择A3或B4, 观察CIS扫描头的灯在扫描运作时灯产生闪烁而出现垂直走纸方向的黑条。
检查逆变器与CIS扫描头的连接线, 检查逆变器的插口的两个插针的焊锡是否脱焊, 重新电焊插座的固定脚。

